

平成30年1月～3月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成30年1月～3月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、6月30日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。

(1) 調査結果概要

製品の不具合により発生したと判断された火災

27件 (+2)

(かっこ内は前年同期値比、以下同じ)

【内訳 自動車等6件 (-2)、電気用品19件 (+4)、燃焼機器2件 (±0)】

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

単位：[件]

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
平成30年1月～3月に発生した製品火災 (調査中を含む)	79	112	31	222
製品の不具合により発生したと判断された火災	6 (-2)	19 (+4)	2 (±0)	27 (+2)
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	33 (-3)	19 (-4)	8 (-3)	60 (-10)
小計	39 (-5)	38 (±0)	10 (-3)	87 (-8)
調査中の火災	40	74	21	135

※ 調査中の製品火災にあつては、第一報後に事実関係が判明次第随時報告してください。(平成21年4月14日消防予第154号通知「3 報告時期」参照)

※ 消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりです。

(2) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

平成30年1月～3月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、件数が2以上の製品はありませんでした。

(参考) 平成29年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品です。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	下記期間における火災件数	
					平成28年 1～12月 (※1)	平成30年 1～3月 (※2)
ユアサブライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	YA-C945SR	5	平成28年3月19日の社告 により点検・修理対応	1	0
ユアサブライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	4	平成28年3月19日の社告 により点検・修理対応	2	1
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3	平成15年9月2日の社告 により点検・修理対応	1	0
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	NBV200	3	平成29年8月4日の社告に よりバッテリー回収・交換対応	0	0
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	2	平成25年3月11日の社告 により自主回収を告知	0	0
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	5949688	2	平成29年8月4日の社告に よりバッテリー回収・交換対応	0	0
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965	2	平成19年4月16日の社告 により点検・修理対応	0	0
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	2	平成29年1月24日の社告 により交換対応	1	0
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	GF-SX1 シリーズ	2	平成26年11月13日の社告に よりバッテリーパック交換対応	0	0
日野自動車株式会社	日野プロフィア	QKG-FW1EXBG	2	平成29年10月23日の社告 により部品交換	0	0
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	2	平成28年4月4日の社告 により部品交換	8	1
本田技研工業株式会社	バモス	ABA-HM1	2	平成25年4月5日の社告 により部品交換	0	0
株式会社UPQ	スマートフォン	UPQ Phone A01X	2	平成29年7月24日の社告に よりバッテリー交換・自主回収	0	0
株式会社ユピテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	2	平成29年9月4日の社告 により交換・自主回収対応	1	0

※1 平成28年1月～12月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

※2 平成30年1月～3月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

(3) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

平成30年1月～3月に製品の不具合により発生したと判断された火災で、死者が発生しているものはありませんでした。

(4) その他

上記の社告情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <http://www.recall.go.jp/>

平成30年1月～3月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災6件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
アウディジャパン株式会社	アウディA4	DBA-8KCDN	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2017/G2502.pdf	2	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	DBA-L175S	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99129.htm	2	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社 (新明和工業株式会社)	三菱ふそうファイター (パワーゲート)	PDG-FK71F (RAK10-6466D)	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.shinmaywa.co.jp/minasama/pdf/160201a.pdf	3	1～3月中 調査分
日産自動車株式会社	エルグランド	UA-E51	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	2	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	3	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	オデッセイ	ABA-RB1	1	0		2	1～3月中 調査分
合計			6				

平成30年1月～3月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災19件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	YA-900FCR	1	0		1	1～3月中調査分
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	KYA-C915R	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160319-1.html	3	1～3月中調査分
オーデリック株式会社	照明器具	XG259011	1	0		3	1～3月中調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0226/	1	1～3月中調査分
新潟精機株式会社 (輸入事業者)	センサーライト	SLH-75T	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html	2	1～3月中調査分
双葉リース株式会社	暖房ベンチ	FCH-F	1	0		1	1～3月中調査分
株式会社電響社 (輸入事業者)	電機温風機	DTC-A1215-WH	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	1	1～3月中調査分
株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113RE	1	0		2	1～3月中調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/	2	1～3月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.tsannkuen.jp	1	1～3月中調査分
不明	電気ストーブ	HL356	1	0		2	1～3月中調査分
日本タイガー電器株式会社	電動アシスト自転車 バッテリー	QL-09005-B2401500F	1	0		1	1～3月中調査分
東芝クライアントソリューション 株式会社	ノートパソコン	PR7312MCSFBW	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	1	1～3月中調査分
株式会社東芝	ノートパソコン	PR7312MCSGBW	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html	3	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2LDHCS	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX3EDHCS	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 askpc.panasonic.co.jp/info/180524.html	2	1～3月中調査分
シャープ株式会社	ノートパソコン	PC-MR80HU	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/li-btr-prg.html	2	1～3月中調査分

株式会社テスコム	ヘッドライヤー	TU20	1	0		1	1～3月中 調査分
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4208-100	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm	3	1～3月中 調査分
合計			19				

平成30年1月～3月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災2件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
株式会社ノーリツ	石油給湯機付き風呂釜	OTQ-302	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～3月中 調査分
株式会社世田谷製作所	風呂バーナ	TA-097	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130	3	1～3月中 調査分
合計			2				